



NO ESTÁS SOLO ANTE EL PELIGRO.

Desde este sindicato, queremos dar las gracias a Comisiones Obreras por ser los adalides de la Prevención de Riesgos de los Centros Penitenciarios cargando en solitario con esa responsabilidad y conseguir que un estamento como Inspección de Trabajo, **les dé la razón** en la denuncia de las deficiencias en Prevención de las que hace gala el CP Quatre Camins, y que lo publiquen a bombo y platillo, para que todas las plantillas de todos los Centros sepan lo bien que **sólo ellos** hacen su labor, tal y como se desprende de su comunicado al respecto ⁽¹⁾.

Dicho todo esto, y sin ánimo de menoscabar el buen trabajo que hizo el delegado de CCOO, cabría decir que **el mérito no es sólo suyo**, puesto que **no fue el único sindicato que denunció los incendios y falta de medios, no fue el único sindicato que acompañó a la inspectora de trabajo en su visita, y no fue el único sindicato que acudió a Inspección de trabajo el día que se requirió a la Dirección del Centro -Gerenta en este caso-**.

En fecha 14.04.2021 **ACAIP** interpuso una denuncia en Inspección de Trabajo por los hechos acaecidos en el CPQC, y nos consta que hubo algún sindicato más que así lo hizo, dado que era una situación flagrante de vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos ⁽²⁾.

Tal y como se indica en el Acta de Requerimiento de Inspección, en fecha **03.06.2021 dicho estamento, gira visita de inspección al Centro y es acompañada por ACAIP** y tres sindicatos más (Doc. adjunto).

La visita aparte del acompañamiento por parte de **ACAIP** y tres sindicatos más, es nutrida de los comentarios y magníficas aportaciones de los compañeros del DERT -los que sufrieron en sus pulmones las consecuencias de los incendios- los cuales fueron **“muy generosos a la hora de explayarse”** y a los cuales estamos muy agradecidos por corroborar todo lo que relatamos en la denuncia y ampliar carencias del día a día que deben soportar.

Una vez realizada la visita y tras mantener diversas discusiones con los ingenieros del Centro - Infraestructuras cat y Gestión Integral de Instalaciones-, Inspección requiere a la Gerenta del Centro en fecha 22.06.2021, para que aporte toda la documentación necesaria para averiguar “quién no ha hecho los deberes”.

En fecha 22.06.2021, comparecemos en la sede instructora, la Gerenta del CPQC, el delegado de **ACAIP** y el de otro sindicato, tal y como se refleja en el Requerimiento por parte de Inspección de trabajo.

Prevención de riesgos Acaip

Mail: prevencionriesgos@acaip.cat

Telf: 681 033 855



Durante esa comparecencia, el delegado de **ACAIP** adquiere el compromiso de repasar **TO-DAS LAS ACTAS DEL CSS desde 2011**, donde vienen reflejadas las deficiencias que a día de la denuncia 14.04.2021 todavía no estaban subsanadas, para que la Administración no pudiese acogerse al “es que no sabíamos nada”. Compromiso que entrañó mucho trabajo, pero necesario para el fin que se perseguía, que no hubiese ninguna duda sobre la dejadez de la Administración en Prevención de Riesgos, y para que se obtuviese una resolución como la que se ha obtenido.

En dicha resolución Inspección insta a la Administración a realizar los siguientes cambios:

- **INMEDIATO Y PERMANENTE**: que funcionen todos los equipos de extinción de incendios, garantice la dotación de equipos y garantice el cumplimiento de los protocolos existentes en medios y personal.
- **DOS SEMANAS**: garantice formación teórico-práctica suficiente y adecuada...
- **UN MES**: Establezca las medidas de emergencia en varios escenarios (turnos día y noche), garantice que reciben toda la información de los riesgos para su seguridad y salud...
- **DOS MESES**: Garantice la vigilancia de la salud de los trabajadores...
- **TRES MESES**: Actualice la evaluación de riesgos.

Desde **ACAIP**, creemos que la resolución por parte de Inspección ha sido muy beneficiosa para acciones posteriores, pero no queremos dejar de lado que ha sido un trabajo en equipo, **ACAIP**, varios sindicatos más y el de los compañeros del DERT del CPQC, los cuales aportaron “su granito de arena” el día de la visita.

Juan Carlos S.

Resp. PRL de ACAIP en Cataluña.

Barcelona, a 23 de enero de 2022

1. <https://agrupaciopresons.ccoo.cat/inspeccio-de-treball-ens-dona-la-rao-a-ccoo-en-la-nostra-denuncia-per-l-incendi-del-c-p-quatre-camins/>

2. <http://www.acaip.cat/areas/informacion-general/item/22220-denuncia-inspeccion-de-trabajo-por-incendio-en-quatre-camins>

REQUERIMIENTO ADMINISTRACIÓN

Razón social:
GENERALITAT DE CATALUNYA
Núm. exped. (OS):
8/0015648/21
CCC:
08006804469
Inspector/a actuante:
CRISTINA [REDACTED]

Generalitat de Catalunya
Oficina d'Atenció Ciutadana del
Districte Administratiu

DELEGADOS DE PREVENCIÓN
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Data: 07/01/2022 10:32:58
Carrer del Foc, 57
08038 BARCELONA d'entrada

1044/454/2022

Efectuada visita a la Administración pública de referencia, atendidas las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales que se mencionan a continuación y en uso de las facultades previstas en el artículo 22.2 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el artículo 45 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Decreto 193/2007, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña (DOGC del 06/09/2007) se formula esta **PROPUESTA DE REQUERIMIENTO**.

En virtud del artículo 43.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, **este requerimiento se tiene que poner en conocimiento de los delegados de prevención.**

Se inician actuaciones inspectoras al objeto de investigar los accidentes ocurridos el 8 de mayo de 2021 en el Centro Penitenciario Cuatro Caminos sito en Ctra del Masnou a Granollers km 13,425 de La Roca del Vallés

ACTUACIONES INSPECTORAS

Primero.- En fecha 3 de junio de 2021 se gira visita de inspección al Centro Penitenciario Cuatro Caminos sito en Ctra del Masnou a Granollers km 13,425 de La Roca del Vallés.

Se mantiene entrevista con la Gerente del Centro Penitenciario María [REDACTED] Se solicita la presencia del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Centro y delegados de prevención.

Acompañan a la actuante en la visita las siguientes personas:

José Luis [REDACTED] Técnico de Prevención de Riesgos del Centro
Juan Carlos [REDACTED] Delegado de PRL del sindicato ACAIP
Jesús [REDACTED] Delegado de PRL del sindicato CCOO
Alberto [REDACTED] representante legal de los trabajadores por el sindicato CSIF
Séneca [REDACTED] representante legal de los trabajadores por el sindicato UGT
Rafael [REDACTED] Ingeniero del Centro
Salvador [REDACTED] Ingeniero de "INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU"

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona
Tel. 935 247 500 · Fax 935 547 866
itc.barcelona@pencat.cat

CSV : INT-ace2-9c7c-2fa5-34e0-26c1-e923-a15c-3487

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : Cristina Sierra Garcia | FECHA : 07/12/2021 16:42 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 07/12/2021 16:42)

Oscar [REDACTED], Ingeniero industrial de la empresa "GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (Empresa de mantenimiento)

Juan [REDACTED] de la empresa "GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL)

Juan Manuel [REDACTED], Jefe de Sección Unidad

Se gira visita al módulo DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado/Departament Especial de Règim Tancat) que fue dónde tuvo lugar el incendio

Finalizada la visita se entrega diligencia de citación para comparecencia de representantes del organismo y delegados de PRL y aportación de documentación.

Así mismo se deja constancia en la diligencia entregada al efecto a la Gerente del Centro Penitenciario de las deficiencias constatadas en la visita a la zona DERT en que ocurrieron los hechos que debían corregirse con carácter inmediato:

- BIE, situada en zona Búnquer Charlie-Delta Bloque Delta, pierde agua. Debe revisarse y sustituirse/repararse de manera inmediata garantizando su adecuado funcionamiento
- BIE situada en el Búnquer Charlie © que según se indica a la actuante fue sustituida a raíz del incendio de 8 de mayo de 2021 no está etiquetada ni consta cuándo se ha fabricado y además tiene agua en su interior. Deberá verificarse con carácter inmediato
- BIE situada en el Búnquer Central DERT consta etiquetada por la empresa EXTINTORES CLEMENTE en marzo 2020 (es la única que dispone de ese etiquetado), el resto de BIEs no tienen etiquetado de revisión de la lanza
- Según informan los delegados de prevención, hay una BIE situada en el búnquer central de talleres cuya maneta/llave de paso está bloqueada. Deberá revisarse/sustituirse con carácter inmediato
- Así mismo deberá procederse con carácter urgente a la revisión del estado de todos los medios de extinción de incendios existentes en el centro y a la corrección inmediata de todas las deficiencias detectadas, también las que han sido comunicadas en los informes mensuales de los funcionarios, Técnico de Prevención, y empresas concesionarias del servicio. Plazo inmediato

Segundo.- En fecha 22 de junio de 2021 comparecen en sede inspectora:

María [REDACTED], Gerente del Centro Penitenciario Cuatro Caminos

José Luis [REDACTED], Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Centro

Juan Carlos [REDACTED], Delegado de PRL de ACAIP

Jesús [REDACTED], Delegado PRL de CCOO

Se requiere la aportación de documentación que no había sido aportada con anterioridad a la comparecencia.

Tercero.- En fecha 31 de agosto de 2021 comparece en sede inspectora Roger [REDACTED], Autorizado por Gerencia del Centro Penitenciario, aportando documentación.

La actuante ha mantenido entrevista con los funcionarios 2304, 4958, 1432, 6772, 4550, 1576, 9546.

HECHOS CONSTATADOS

Primero.- El Centro Penitenciario Cuatro Caminos depende del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y se ubica en Ctra del Masnou a Granollers km 13,425 de la localidad de La Roca del Vallés.

Segundo.-

Descripción de los accidentes ocurridos el 8 de mayo de 2021

El CPQC únicamente aporta un informe en el que se recoge lo siguiente:

"El dia 08 de maig del 2021, es van declarar una alarma de detecció d'incendi en la cabina de control resultant dos CODIS VERMELL(incendis) al Centre Penitenciari de Quatre Camins, al departament especial de regim tancat(DERT), el primer accident succeeix sobre les 10.30h en el Bloc C (Charlie) produït per l'intern que ocupava la cel.la 3C, calant foc al matalàs, roba personal i de llit i papers de revistes i varis, s'activa un CODI VERMELL els 4 funcionaris de servei acudeixen immediatament amb l'equipament d'autoprotecció i mesures contra incendis(equipament de respiració autònoma, extintors i BIES), rescatant a l'intern i controlant el foc i els seus efectes i la seguretat de la resta d'interns.

Segons es recull de la informació recercada dels testimonis dels funcionaris de servei vam comunicar a Geinstal manteniment per la reposició del material utilitzat.

Tanmateix, sobre les 13.20 hores mentre es realitzà el tancament dels interns dels BLOCS C i D, s'activa una nova alarma a la cabina central, assenyalant la Cel.la C-16 ocupada per l'intern (09011004). El funcionaris activen un altra CODI VERMELL, responen de manera immediata, el funcionari del Búnquer prepara la manega de una BIE(diferent a la del primer incendi), però aquesta en obrir-la rebenta i comença una gran fuga d'aigua, així mateix els equips ERA i EAE no havia donat temps a substituir-los, i els funcionaris s'han trobat amb la necessitat d'intervenir amb les carències de protecció dels equips contra incendis per rescatar a l'intern de la cel.la, i reagrupar als interns que hi eren en situació de entrar a les seves celles, a mes de la resistència activa que ha mostrat l'intern fins a poder rescatar i poder lo portar als serveis mèdics. Cal destacar que 4 dels funcionaris intervinents van mostrar símptomes d'intoxicació per inhalació de fum i van ser traslladats a l'Hospital de Granollers.

Como causas del accidente se mencionan:

- Incendio intencionado producido por un interno en el interior de su celda.
- Mal funcionamiento de la manguera de incendios ubicada al DERT y del equipo de respiración autónomo ubicado en la cabina central y almacén, equipos utilizados durante la extinción del incendio, por falta de reposición de equipos ya utilizados y deficiencias en la BIE.

En cuanto a las medidas correctoras propuestas:

- Garantizar la correcta formación práctica impartida en el centro ante supuestos de incendio en el interior de establecimientos penitenciarios, conforme a la "Guía de actuación penitenciaria, incendio en el interior de una celda"
- Garantizar la correcta revisión de todos los equipos de extinción del centro por parte de una empresa especializada y autorizada según la normativa vigente.
- Reparar la BIE estropeada el día del accidente

- Asegurar que el personal de interior tenga conocimiento sobre el circuito de comunicación a seguir para garantizar la reposición del material contraincendios usado o estropeado en una situación de alarma, informando a su mando superior y dejando constancia en el Comunicat de fets
- Ajustar el sistema de reposición de material contra incendios con sustituciones inmediatas ante la posibilidad de varios incidentes a la vez

Primer accidente 8 de mayo de 2021 sobre las 10.30 horas en la Celda 3D del Módulo DERT

La investigación del accidente se realiza teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas por las personas entrevistadas, la documentación aportada y los datos recabados el día de la visita, así como lo puesto de manifiesto en el informe de investigación elaborado por el Técnico de Prevención del Centro Penitenciario:

Sobre las 10.30 del 8 de mayo el interno que ocupaba la celda 3C comenzó a llamar insistentemente a megafonía pidiendo que le abrieran para salir a la sala. Que a las 10.45 saltó la alarma de incendios y al ver que salía humo de la celda 3C del DERT se activó el código rojo en canal 5 y canal 12. Los funcionarios 4958 y 1432, se equiparon con un ERA (Equipo de Respiración Autónoma o Equipo de Intervención) y se dirigieron al bloque C. Otros funcionarios tenían preparada la manguera desde el interior del búnquer, que es dónde está la única BIE para esa celda. Los funcionarios 4958 y 1432 intentaron abrir la puerta de la celda para sofocar el fuego pero no pudieron porque la llave se quedaba encallada, por lo que el Jefe de Servicios ordenó abrir la celda 3C. Una vez abierta la celda y con la BIE abierta el agua no llegaba (en el Comunicado de hechos de los funcionarios, en las testificales recabadas tanto en la visita como con posterioridad se indica a la actuante que dicha BIE ya había fallado la noche del 28 de abril de 2021 en que se declaró otro incendio en el DERT, que se habían notificado los hechos y que no había sido reparada). Como la única BIE que llegaba a la celda no funcionaba, tuvieron que usar un extintor. Una vez extinguido el incendio y como la celda estaba llena de un humo negro que impedía ver, los funcionarios pidieron al interno que saliera de la celda pero el interno no colaboró en la extracción. Ante la falta de respuesta del interno los funcionarios 2304 (MR5 equipado con ERA), 1432 (DERT equipado con ERA) y 4958 (DERT equipado con ERA) entraron a la celda para extraer al interno. Debido a la nula visibilidad y las amenazas que el interno profería, pidieron material de protección para poder sacar al interno (se les facilitó un escudo inverso). El funcionario 6772 (MR1 acudió por Protocolo) también estaba pero equipado con un Equipo de Evacuación porque no quedaban ERAs (Airbox15 que tiene una autonomía máxima de 15 minutos). El interno estaba al fondo de la celda y seguía amenazándoles, al ir a agarrar al interno para sacarlo de la celda el funcionario 2304 y el interno cayeron al suelo, por la resistencia que oponía el interno y, finalmente lograron arrastrarlo hacia afuera donde fue atendido por los servicios médicos. El funcionario 2304 manifiesta que su equipo ERA falló dentro de la celda en el momento en que entraron la segunda vez con el escudo, quedándose sin aire, por lo que tuvo que quitarse la máscara, inhalando humo. El funcionario 6772 manifiesta que a los 3 minutos su equipo Airbox se quedó sin aire y se lo tuvo que quitar, por eso no pudo entrar en la celda a ayudar a sus compañeros. Los funcionarios 4958 y 1432 y 6772 también tuvieron que ser atendidos y derivados al hospital por tensión y pulsaciones alta, sensación de mareo, dolor de cabeza, nivel bajo de oxígeno en sangre. También se indica que en el cacheo realizado al interno una vez volvió de ser atendido por los servicios médicos, se encontró un pincho de fabricación casera de madera de palo de escoba afilado (26cm x2cm) que el interno manifestó que era para pinchar y secuestrar a algún funcionario.

Únicamente el funcionario 2304 inició proceso de incapacidad temporal por el accidente del 9 al 18 de mayo de 2021. Se aportan partes de baja y alta médica.

Segundo accidente 8 de mayo de 2021 sobre las 13.20 horas en la celda 16 del módulo DERT.

En el Comunicat de Fets redactado por los funcionarios 2262, 5008, 9546, 4550, 1576 se indica: que el 8 de mayo de 2021 sobre las 13.20 horas, mientras se procedía al cierre de los internos de los bloques Charly y Delta, suena la alarma de incendios en el búnquer central, indicando fuego en la celda C-16. Que acceden al bloque y observan a los internos del grupo 1 de Charly en el pasillo sin acceder a sus celdas y pidiendo ayuda. Que activaron el código rojo de emergencias. Que, en un primer momento, dado que el humo no era muy denso, que había internos en el pasillo, que el funcionario del búnquer ya tenía la manguera preparada, teniendo en cuenta que los equipos ERA no daban fiabilidad porque habían sido usados en el incendio de las 10.45 horas en la celda 3C, apagaron el incendio con la manguera y sacaron al interno de la celda. Que al abrir la celda el humo aumentó en intensidad por lo que acompañaron a los internos del grupo Charly 1 a la sala a la espera de ventilar el departamento. Que posteriormente el jefe de servicios ordenó que dos funcionarios de protocolo, equipados con un ERA accedieran a la celda para asegurar la extinción total del fuego. El funcionario 4550 fue asistido por inhalación de humo.

Tercero.- Formación en prevención de riesgos de los trabajadores.

Se aportan certificados de formación de los trabajadores:

Funcionario 2304: en fecha 14/11/2017 JUS Guies d'Actuació Penitenciàries (GAP) de 2 horas; 16/05/2012 Curso de Equipos de Primera Intervención de 5 horas

Funcionario 1432: el 12/12/2016 EPIs 2 horas, GAP de 2 horas el 08/05/2018, 13/03/2018, 05/03/2018.

Funcionario 6772: extinción de incendios de 2 horas el 06/11/2017, Curso de equipos de primera intervención de 2 horas el 11/06/2013, GAP de 2 horas el 22/03/2018, 27/02/2018, 06/11/2017 y Riesgos laborales 5 horas el 25/04/2019.

Funcionario 4958: equipos de primera intervención de 2 horas el 11/06/2013, equipos de primera intervención de 5 horas el 16/05/2012, GAP de 2 horas el 16/05/2018, 30/04/2018, 27/11/2017, Riesgos laborales de 5 horas el 14/06/2019.

Funcionario 4550: en fecha 13/03/2018 JUS Guies d'Actuació Penitenciàries (GAP) de 2 horas; 11/06/2013 Curso de Equipos de Primera Intervención de 5 horas.

Preguntados los trabajadores sobre si han recibido formación y entrenamiento específico en medidas de emergencia y el uso de equipos ERA y Airbox manifiestan que no, que si alguno ha participado en alguna charla no ha llegado ni a probarse el equipo, que no han participado en ningún simulacro de incendio, algunos no han hecho ni la GAP número 4 que es la dedicada a los incendios en celdas.

Cuarto.-

En cuanto a la Vigilancia de la salud de los trabajadores se aportan los siguientes certificados de aptitud médica:

- Funcionario 2304 de fecha 12/04/2010
- Funcionario 4550 de fecha 11/05/2010
- Funcionario 4958 de fecha 03/11/2011

Tampoco se aportan negativas a someterse a reconocimiento médico de los trabajadores

Quinto.-

La Evaluación de Riesgos aportada data del año 2015 y en ella no se menciona el riesgo de incendio ni las medidas de emergencia.

El Plan de Emergencias aportado data de Abril de 2002. No está actualizado. Hace mención a la existencia de 4 módulos residenciales pero en la actualidad hay 8 módulos residenciales. Además según se informó a la actuante en la visita la zona en la que se sitúa el DERT es del año 2007.

Se aporta Instrucción 2/2017 sobre ordenación de los Planes de Autoprotección y Manuales de Organización de los centros penitenciarios de Cataluña, emitida por la Direcció General de Serveis Penitenciaris. En ella se indica:

"(...)L'objecte d'aquesta Instrucció és establir el contingut, estructura i implementació dels plans d'autoprotecció, els seus requeriments bàsics i mínims, així com el procediment d'aprovació, modificació i homologació.

El Decret 30/2015 estableix que els plans d'autoprotecció establerts en aquest Decret o en altres instruments de prevenció i autoprotecció de naturalesa anàloga propis de la matèria de protecció civil, imposats per la normativa vigent, que hagin d'efectuar les persones titulars en virtut de la normativa sectorial aplicable, es poden fusionar en un document únic, juntament amb el Pla d'autoprotecció, per tal d'evitar duplicitats innecessàries de la informació, la dispersió de la normativa i la repetició de les tasques. (...)

Cal no confondre el Pla d'autoprotecció amb les normatives d'organització i procediments de treball, que són altres instruments de treball.

Plans d'autoprotecció de centres penitenciaris

El Pla d'autoprotecció estableix una estructura organitzativa jerarquitzada i fixa les funcions i responsabilitats de tots els professionals davant de supòsits d'emergència o incidència de seguretat.

Es tracta del document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat, i les mesures de resposta davant de situacions de risc, catàstrofes o calamitats públiques que els poden afectar.

Dins del Pla d'autoprotecció, al document 3 (Manual d'actuació), els centres penitenciaris han de tenir desenvolupats els diferents protocols d'emergència i de seguretat. Han d'estar coordinats i integrats de manera eficaç per tal de donar resposta a les situacions de risc, incidència o emergència que es puguin produir.

Tots els centres penitenciaris han de tenir dins del PAU la informació relativa als protocols d'actuació següents:

- 1. Protocols d'identificació, localització i manteniment dels elements materials de seguretat i autoprotecció*
- 2. Protocol de control i seguiment dels sistemes de seguretat dels centres penitenciaris*

Cada centre ha d'establir els mecanismes de control i supervisió dels sistemes de seguretat físics, electrònics i perimetrals que tinguin (... Entre altres - Sistemes de protecció contra incendis)

3. Protocols d'emergència

Els plans d'autoprotecció dels centres penitenciaris han de tenir desenvolupats els protocols d'emergència següents:

- Protocol d'actuació davant d'incidències en el subministrament d'electricitat, aigua, gas, telefonia, informàtica, o qualsevol altre sistema o servei que interfereixi en el bon funcionament del centre.
- Protocol d'emergència en supòsits d'explosió;
- Protocol d'incendi, on es detallin les actuacions que cal dur a terme davant d'aquests supòsits i segons les zones afectades.
- Protocol d'emergència mèdica
- Qualsevol altre protocol que proposi la SGCGP atenent a les necessitats generalitzades que es puguin generar.

4. Protocols de seguretat

- Protocol d'accessos;
- Protocol de rondes nocturnes;
- Protocol davant supòsits d'evasió;
- Protocol d'actuació davant aldarulls col·lectius i/o motins;
- Protocol d'actuació davant d'agressions a funcionaris;
- Protocol d'actuació davant segrestos;
- Protocol d'actuació davant amenaça de bomba o detecció d'un paquet sospitós;
- Qualsevol altre protocol que proposi la SGCGP atenent a les necessitats generalitzades que es puguin generar.

El Comitè d'Autoprotecció

Els establiments penitenciaris han de tenir constituït un comitè d'autoprotecció, que té com a missió preveure les accions de gestió, implantació i manteniment del Pla d'autoprotecció i assessorament. Ha d'estar presidit pel director del centre i pot comptar entre els seus membres amb:

- Gerent
- Subdirector/a d'interior
- Secretari/ària tècnic/a jurídic/a
- Tècnic/a en prevenció de riscos laborals
- Cap de servei
- Coordinador/a mèdic/a
- Cap de manteniment i/o enginyer/a
- Altres que decideixi la Direcció del centre

Les persones membres d'aquest Comitè s'han de reunir, almenys, amb motiu de l'avaluació dels simulacres duts a terme i per analitzar la Memòria anual de seguretat.

V. Implantació dels plans d'autoprotecció

La implantació dels plans fa referència al conjunt de mesures a prendre per assegurar-ne l'eficàcia operativa. Suposa:

- a) *Publicitat*
- b) *Informació dels riscos a les persones afectades segons l'àmbit d'activitat, sobre les mesures a prendre en cas d'emergència i sobre els mitjans per fer efectives aquestes mesures: vies d'evacuació, punts de trobada i zones de confinament, si escau.*
- c) *Realització de simulacres d'emergència, amb la periodicitat i condicions establertes en aquesta Instrucció.*
- d) *Realització de pràctiques professionals adreçades al personal del centre.*

VII. Simulacres

Constitueixen una eina de seguretat que serveix per comprovar el nivell d'implantació del Pla d'autoprotecció. Implica l'activació total o parcial de les accions contingudes en el mateix pla i/o protocols d'emergència o seguretat, i tenen com a objectiu la verificació i comprovació de:

- l'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència o incidència de seguretat
- l'entrenament del personal en la resposta davant una emergència o incidència de seguretat
- la suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats
- l'adequació dels procediments d'actuació

Tots els establiments penitenciaris estan obligats a efectuar, anualment, els simulacres següents:

- un simulacre d'incendi
- un simulacre d'emergència d'un altre tipus

un simulacre de seguretat

VIII. Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals són exercicis pràctics de caràcter obligatori efectuats al centre penitenciarí dins l'horari laboral.

La SGCGP pot establir diferents guies d'actuació penitenciària (desenvolupades al punt XIV d'aquesta Instrucció) que, entre d'altres finalitats, serviran per harmonitzar el contingut i la gestió de les practiques

IX. Organització bàsica davant d'emergències o incidents de seguretat

1. Equips d'emergència i intervenció

L'actuació davant de situacions d'emergència o incidents de seguretat rellevants, s'ha d'organitzar a l'entorn de les figures següents:

· El cap d'emergència: és el director, comandament que el substitueixi o, per delegació o absència, el cap de serveis.

· El cap d'intervenció: és el cap de serveis o persona que determini el cap d'emergència (coordinador d'unitat especialitzada, cap d'unitat de servei interior o funcionari assignat).

· Un equip de primera intervenció (EPI): és l'equip d'intervenció de nivell bàsic. Ha d'acudir immediatament a la zona afectada per l'incident i complir el que estableixi el protocol i les ordres pel cap de la intervenció i/o de l'emergència. Està integrat, com a mínim, per un binomi (2 funcionaris).

· Un equip de segona intervenció (ESI) o equip de suport: és l'equip d'intervenció de nivell avançat. Ha d'actuar quan l'emergència no l'ha pogut controlar l'equip de primera intervenció. La composició depèn

del tipus d'incidència i/o d'intervenció, però com a mínim ha d'estar format per un binomi (dos funcionaris). Ha d'actuar sota les instruccions directes del cap d'intervenció i ha de complir també les ordres del cap d'emergència.

· Un equip d'alarma, confinament i evacuació: el formen tots els treballadors, inclosos els de manteniment, no assignats ni com a EPI ni com a ESI que col·laboren en l'emergència. Ha d'assistir i col·laborar en les tasques dels equips d'intervenció i seguir les instruccions rebudes pel cap d'emergència i/o d'intervenció. Específicament, ha de controlar els accessos i les instal·lacions del lloc de l'incident en els processos de confinament i/o en l'evacuació, si s'escau, d'una àrea o mòdul del centre. També ha de donar suport als funcionaris de les cabines de control i de CCI.

· Un equip de primers auxilis: format per personal sanitari del centre, que s'ha d'ubicar en el lloc preestablert segons el pla o protocol, i en disposició de rebre instruccions del cap de l'emergència o de la intervenció.

X. Manuals d'organització

El manual d'organització ha d'establir les funcions concretes i específiques, les tasques i les responsabilitats bàsiques inherents al sistema de prestacions propi de cada unitat de servei.

Aquests manuals s'han de revisar anualment i la Direcció del centre els pot modificar provisionalment quan les necessitats del servei ho exigeixin.

XIV. Guies d'actuació penitenciària (GAP)

Les GAP són documents de referència que recullen recomanacions i orientacions adreçades a la realització d'una tasca professional de l'àmbit penitenciari

La Orden de Servei 1/2018, sobre la regulació de les practiques professionals als centres penitenciaris de Catalunya i les GAP. Hace mención a las competencias de la SGCGP (Subdirección General de Centros y Gestión Penitenciaria) y a las del ARIP (Area de Régimen Interior Penitenciario) y de la necesidad de desarrollar, homogeneizar y universalizar las prácticas profesionales como ejercicios prácticos de carácter obligatorio y formativo. Estas prácticas van dirigidas a funcionarios y mandos intermedios del ámbito de régimen interior penitenciario asignados a tareas de vigilancia y/o servicios de prestaciones de cualquier equipamiento penitenciario y también a aquellas personas a las que el Plan de Autoprotección del centro donde trabajen o alguno de los protocolos que haya les asigne participación en alguna situación de emergencia. Se habla de las GAP y se hace mención a la Instrucción 2/2017. Mediante dicha Orden se aprueban 5 GAP diferentes:

1. Interacción comunicativa en situaciones de crisis
2. Inmovilización mecánica en cama
3. Aplicación de medios coercitivos
4. Incendio en el interior de una celda
5. Equipos de intervención

De conformidad con lo que se señala en la GAP núm 4:

"En el moment de la recepció d'una alarma d'incendi o quan una persona constati la seva existència, els funcionaris destinats a la unitat afectada han d'equipar-se amb els mitjans d'emergència disponibles a la unitat (equips de respiració, extintors i llanternes), així com dels guants de la dotació personal. Aquest grup (un binomi, com a mínim) queda constituït com a equip de primera intervenció (EPI). Comprovada la realitat de l'incendi activarà el codi vermell.

Així mateix, durant l'actuació per resoldre l'incident es tindran en compte les següents indicacions:

(...) 3. Segons el grau d'afectació i extensió de l'incendi, el cap d'emergència ha de valorar la necessitat i oportunitat de procedir a l'evacuació de les cel·les o dependències adjacents i adoptar les mesures de prevenció adequades.

4. En cas d'evacuació, s'han d'encarregar de fer-la els equips d'intervenció amb el suport de l'equip d'alarma, confinament i evacuació.

5. Cal controlar la seguretat de les persones evacuades i garantir-ne una correcta ubicació —als punts de reunió establerts al Pla d'autoprotecció del centre— a través de les vies d'evacuació disponibles.

6. Si és necessari l'ús de BIE es farà mitjançant un raig en aspersió i, posteriorment, es concentrarà l'aigua al focus de l'incendi.

7. Si l'incendi no es pot extingir fàcilment, un cop rescatades la/es persona/es, s'ha de tancar la porta de la cel·la, taponar amb roba molla l'esclotxa inferior de la porta, i comunicar-ho al cap d'emergència.

(..)

13. S'ha de controlar el temps per garantir una evacuació segura, comprovant periòdicament l'aire restant als ERA i abandonar immediatament la zona calent quan l'equip activi l'alarma d'esgotament de l'aire (2 minuts al ERE i 5 minuts a l'ERA aprox.)

Normes d'actuació particulars per a cada col·lectiu o professional afectat

4.1 Cap d'emergència

1. Assignarà al cap d'intervenció.

2. Donarà instruccions a l'ESI respecte les actuacions a dur a terme i el material amb el qual s'hauran de dotar.

4. Destinarà un funcionari addicional a la cabina de control del mòdul de l'incendi, i, si és possible, un altre al CCI. Aquests funcionaris formaran part de l'equip d'alarma, confinament i evacuació.

5. Delimitarà la zona d'intervenció i establirà un punt de control a la zona tèbia, que separarà la zona d'intervenció de la zona freda, punt a partir del qual només accedirà personal autoritzat convenientment equipat.

6. Designarà un funcionari per controlar el temps que romanguin els equips d'intervenció a la zona calenta i que no ha de permetre la presència de personal no autoritzat i sense equipament adient. Paral·lelament a les actuacions descrites, el cap d'emergència amb el suport del centre de control interior (CCI) activarà l'equip de primers auxilis, que s'haurà de desplaçar al punt establert per protocol (sempre que estigui dins de la zona freda).

4.2 Cap d'intervenció:

1. Haurà de dirigir les actuacions de l'equip de segona intervenció al lloc de l'incident, in situ.

4.3 Equip de primera intervenció:

Una vegada constituït l'equip de primera intervenció, aquest seguirà les següents indicacions:

1. Comprovar manualment el nivell de la capa tèrmica de la cel·la.

2. Comprovar visualment l'estat de la cel·la i dels seus ocupants mitjançant l'espell o amb una obertura mínima de la porta, seguint les pautes de seguretat.

3. En el cas de cel·les equipades amb doble porta de seguretat amb reixa cal, en primer lloc, mantenir la reixa tancada per tal d'observar amb més detall el que succeeix al seu interior.

4. Comunicar al cap d'emergència l'existència d'un incendi, mitjançant radiotransmissor amb una comunicació del codi d'emergència (codi vermell) i esperar la confirmació de la recepció.

5. Desplegar la mànega de la BIE més propera al focus de l'incident si, com resultat de l'observació visual de la cel·la, es preveu la necessitat de fer-ne ús d'aquest mitjà antiincendi.

7.1 Si es considera un risc baix que permet resoldre l'incident pels propis mitjans de l'equip de primera intervenció (EPI), prèvia notificació al cap d'emergència, s'iniciarà l'evacuació de la cel·la i/o l'actuació d'extinció amb els mitjans disponibles.

En aquest cas d'intervenció en risc baix, l'EPI actuarà de la següent manera:

- Actuació en binomi, cap funcionari actuarà sol.
- Obertura de la porta en posició ajupida, sempre sota la línia de fum i protegint el propi cos amb la fulla de la porta. Es tindrà en compte l'alçada del pla neutre.
- Localització de l'intern, extracció, tancament de porta i evacuació a una zona segura.
- Extinció l'incendi.
- En cas de resistència o agressivitat per part dels interns que s'han d'evacuar, es notificarà el fet al cap d'emergències i s'esperarà a les seves instruccions.

7.2 Si un cop feta una primera valoració del risc, es considerés que hi ha un risc alt per a la seguretat dels professionals de l'EPI i que no poden resoldre l'incident pels seus propis mitjans, tant en el fet d'evacuar a l'intern com en el fet de sufocar l'incendi, ho comunicarà al cap d'emergència i esperarà instruccions i l'arribada de l'equip de segona intervenció (ESI) o de suport.

Finis que arribi l'equip de segona intervenció, l'EPI prendrà mesures per facilitar l'acció del ESI com són estendre la màniga BIE, obrir cancells d'accés, disposició de zones d'evacuació, etc... i tot allò que ordeni el Cap d'emergència.

4.4 Equip de segona intervenció:

- Un cop s'activi del codi vermell s'haurà d'equipar amb el material antiincendis: equip ERA, llanterna, guants, manilles, defensa de goma, si és possible casc i altre material que sigui necessari i es dirigirà al departament de l'incendi on esperarà instruccions del cap d'intervenció.
- Sota les instruccions del cap d'intervenció que dirigirà aquest equip, l'ESI realitzarà les accions necessàries per evacuar els interns afectats sinó s'ha pogut fer abans i extingirà l'incendi
- Ha d'intervenir seguint les mesures de precaució i salvaguarda de la integritat dels professionals participants així com dels interns afectats previstes per l'EPI que s'han descrit anteriorment i les ordres descrites a la GAP 5 sobre l'actuació dels escamots d'intervenció en cas que l'intern o interns oposin resistència a l'acció de sufocar l'incendi o impedeixin l'evacuació.

4.5 Equip de confinament i d'evacuació:

- Haurà d'aïllar la zona de l'incident mitjançant el tancament dels rastells i de les portes adjacents al focus de l'incendi, seguint instruccions del cap d'emergència
- Un membre d'aquest equip haurà d'anar a la cabina de control del mòdul de l'incendi, i, si és possible, un altre al CCI per reforçar el servei
- El personal de manteniment, integrant també de l'equip de confinament i evacuació, haurà d'estar a disposició del cap d'emergència i del cap d'intervenció per col·laborar en allò que sigui necessari. Per exemple, per tallar o restablir el subministrament elèctric, de gas o d'aigua a la unitat afectada per l'incendi."

Sexto.-

Informes de medidas correctoras de los equipos antiincendios elaborados por el Técnico de Prevención de Riesgos durante 2020-2021

Marzo 2020:

DERT

Extintors caducats, sala tractament 2 unitats, Sala 4 dos extintors caducats, Zonacomunicacions 2 extintors caducats, Magatzem de material 1a planta Bloc Delta

Magatzem de material 1a planta Bloc Alfa

Paqueteria 1 extintor caducat

S'observa manca la manega del Bloc Delta.

Les manegues de tot el departament tenen caducada la revisió a data 01.11.2018

Consta a les observacions, Es sol·licita valorar a l'enginyer i manteniment disposar d'un extintor a la sala 6.

CABINA A-B

Hi ha una BIE sense manega. Una extensió sense llança

Planta tècnica, llança trencada i BRAVO llança bloquejada

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa A-B BIE sense llança.

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa C-D BIE llança bloquejada.

Cal aplicar les mesures de correcció de manera immediata, també cal considerar i realitzar les revisions d'extintors i manegues caducades, tapes de les portes de les BIES trencades o inexistentes.

La substitució immediata de mitjans sense pressió.. La revisió i prova i comunicació dels polsadors de seguretat penitenciària, també es necessari tenir el material sotmès al recompte de cada servei, ja que manquen manegues d'enllaç per les BIES principals.

Aquestes situacions es perpetuen com a mínim i mes a mes, des de fa un parell d'anys.

També es necessari solucionar les unitats del centre que tinguin algun tipus d'obstacle que dificulti l'accés algun medi antiincendis, en el cas de no poder-lo eliminar pels seus medis ho haurà de comunicar al responsable de la unitat.

S'observa que mes enrere mes, no es realitzen les mesures correctores sobre els mitjans d'incendis, malgrat estar informats els diferents serveis de manteniment del Centre penitenciari, i el de l'empresa Atrian (externa) i el servei propi, aquestes incidències estan informades a la gerència i l'oficina d'administració, donada la severitat del risc en cas d'incendi, cal destacar de nou que, els diferents mitjans de lluita anti incendis distribuïts a les diferents unitats del Centre, poden no ser suficients en quant a l'actuació per atendre amb suficient celeritat, per la pèrdua del temps necessari en

mitjans de resposta davant situacions de codi vermell quan no funcionen de manera correcte, ja que pot anar de segons per salvar la vida d'un intern o qualsevol professional del Centre.

Febrero de 2021:

DERT

Extintors caducats, sala tractament 2 unitats, Sala 4 dos extintors caducats, Zona comunicacions 2 extintors caducats, Magatzem de material 1a planta Bloc Delta
Magatzem de material 1a planta Bloc Alfa

Paqueteria 1 extintor caducat

S'observa manca la manega del Bloc Delta.

Les manegues de tot el departament tenen caducada la revisió a data 01.11.2019

Consta a les observacions, Es sol·licita valorar a l'enginyer i manteniment disposar d'un extintor a la sala 6.

CABINA A-B.

Hi ha una BIE sense manega. Una extensió sense llança

Planta tècnica, llança trencada i BRAVO llança bloquejada

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa A-B BIE sense llança.

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa C-D BIE llança bloquejada

Cal aplicar les mesures de correcció de manera immediata, també cal considerar i realitzar les revisions d'extintors i manegues caducades, tapes de les portes de les BIES trencades o inexistentes.

La substitució immediata de mitjans sense pressió. La revisió i prova i comunicació dels pulsadors de seguretat penitenciària, també es necessari tenir el material sotmès al recompte de cada servei, ja que manquen manegues d'enllaç per les BIES principals.

Aquestes situacions es perpetuen com a mínim i mes a mes, des de fa un parell d'anys.

També es necessari solucionar les unitats del centre que tinguin algun tipus d'obstacle que dificulti l'accés algun medi antiincendis, en el cas de no poder-lo eliminar pels seus medis ho haurà de comunicar al responsable de la unitat.

S'observa que mes enrere mes, no es realitzen les mesures correctores sobre els mitjans d'incendis, malgrat estar informats els diferents serveis de manteniment del Centre penitenciari, i el de l'empresa Atrian (externa) i el servei propi, aquestes incidències estan informades a la gerència i l'oficina d'administració, donada la severitat del risc en cas d'incendi, cal destacar de nou que, **els diferents mitjans de lluita anti incendis distribuïts a les diferents unitats del Centre, poden no ser suficients en quant a**

l'actuació per atendre amb suficient celeritat, per la pèrdua del temps necessari en mitjans de resposta davant situacions de codi vermell quan no funcionen de manera correcte, ja que pot anar de segons per salvar la vida d'un intern o qualsevol professional del Centre.

Quan no funcioni qualsevol medi de lluita ant incendis d'aquest informe. Si bé, s'ha fet alguna revisió pendent per part de manteniment, no s'ha solucionat el més important per un cas d'emergència. D'aquest document s'informa a la gerent, enginyer i cap de manteniment. Tanmateix els hidrants perimetrals del Centre no tenen cap tipus de manteniment. Per últim, us informo que aquesta situació es produeix dia a dia, sense que faci cap correcció, amb el conseqüent risc pels interns i els treballadors del Centre.

9 de junio de 2021

DERT

*Extintors caducats, sala tractament 2 unitats, Sala 4 dos extintors caducats, Zona comunicacions 2 extintors caducats, Magatzem de material 1a planta Bloc Delta
Magatzem de material 1a planta Bloc Alfa*

Paqueteria 1 extintor caducat

S'observa manca la manega del Bloc Delta.

Les manegues de tot el departament tenen caducada la revisió a data 01.11.2019

Consta a les observacions, Es sol·licita valorar a l'enginyer i manteniment disposar d'un extintor a la sala 6.

CABINA A-B, Hi ha una BIE sense manega. Una extensió de manega trencada (se la va emportar manteniment el dia 17 de maig de 2021 i fins al dia 9 de juny res). Extensió en mal estat

Planta tècnica, llança trencada i BRAVO llança bloquejada

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa A-B BIE sense llança.

SORTIDA EMERGENCIA planta baixa C-D BIE llança bloquejada.

S'observa un deteriorament generalitzat amb el manteniment de les BIE. A la sala 6 no hi cap extintor malgrat hi ha molta presència de llibres i documents.

Tal y como se observa en los distintos informes elaborados por el Técnico de PRL del Centro, las incidencias se mantienen año tras año.

Sexto.- Revisiones de los equipos de extinción de incendios

Se aporta Acord del Govern pel qual s'aprova l'encàrrec a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, (Infraestructures.cat) de la gestió dels serveis de conservació i manteniment de diversos centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil, d'edificis judicials i dels escàners instal·lats als mateixos, el desencàrrec de diverses actuacions d'infraestructura, i l'actualització del Pla Economicofinancer d'aquesta societat en relació amb les actuacions i aportacions del Departament de Justícia, de 1 de agosto de 2019.

A su vez Infraestructuras.cat subcontrata a GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL en 12 de marzo de 2020 los servicios de conservación i mantenimiento dels centres penitenciaris i centres de justícia juvenil del Departament de Justícia. Clau: MEC-19L01 (Lot 2). En el pliego de prescripciones técnicas que regulan la licitación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de los centros penitenciarios y educativos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya se indica en su página 5 que el objeto del contrato es *la prestació del servei de manteniment preventiu, conductiu, correctiu i normatiu i millora de l'estàndard ambiental de les instal·lacions de sanejament; aigua sanitària; electricitat i enllumenat; climatització i ventilació; gas; veu i dades; elements de transport verticals; protecció contra incendis; protecció, seguretat i control; i dels elements estructurals, constructius i funcionals, així com la conducció de les instal·lacions esmentades per tal que funcionin de forma adequada els equipaments penitenciaris i de justícia juvenil adscrits al Departament de Justícia*

En el pliego de condiciones se indica que:

Pág 51 S'han de fer les comprovacions següents Anualment

o En els sistemes d'aigua contra incendis s'han de revisar i examinar totes les parts del sistema per assegurar el funcionament correcte

Pág 52 9.8. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Comprèn tota la xarxa de detecció i extinció d'incendis: hidrants, grups de pressió i els corresponents quadres elèctrics de control, BIES, extintors, detectors, sistemes d'extinció automàtica i resta instal·lació associada, pulsadors, dispositius emissors de senyals acústics il·luminosos, portes RF i instal·lacions associades, inclòs retenidors magnètics, dipòsit d'aigua contra incendis i instal·lacions de tractament associades, equips d'evacuació (airbox) i equips d'intervenció (draguer o aerish zenith honeywell) autònoma, sistemes de ventilació i sobrepressió, enllumenat d'emergència, senyalètica, i qualsevol altre element relacionat de manera directa o indirecta amb les instal·lacions de protecció contra incendis.

Se indica que en el Centro Penitenciario Cuatro Caminos hay 10 dispositivos tipo Dräger PA91 o Aerish Zenith Honeywell de intervención y 29 Airbox AX-15 de evacuación:

L'empresa adjudicatària, sense cap cost ni càrrec adicional, haurà d'organitzar sessions de formació d'ús dels sistemes d'extinció d'incendis (BIE's i extintors) i dels equips d'escapament i de rescat, incloent classes pràctiques on s'utilitzin aquests elements en condicions reals. Aquestes sessions de formació aniran adreçades a tots els treballadors de l'Administració amb lloc de treball al centre on es faci la prestació del servei. Aquest curs haurà d'esser impartit durant el primer any del contracte.

Se aporta un informe elaborado por GEINSTAL en fecha 11 de mayo de 2021 el que se indica que la manguera del búnquer principal de la planta baja, después de las pruebas realizadas se ha comprobado que presentaba un poro en el cuerpo de la membrana de protección y que esa deficiencia no constaba en el informe de EXTINFISA, que el uso semanal para la limpieza de los patios que se le está dando a las mangueras, no sólo envejece los equipos sino que no se corresponde con sus características de fabricación y está fuera de la normativa vigente del Reglamento de Protección contra incendios. (RD 513/2017, de 22 de mayo). Que la orden de trabajo más próxima en relación con una avería de las BIES del centro data de 30 de abril de 2020. Que siguiendo instrucciones de Gerencia/Dirección del CPQC

se procede a colocar 10 extintores de agua y 5 extintores de agua al M5. Que se han cambiado todos los equipos internos de la BIE afectada por la incidencia y se han realizado pruebas en la BIE del DERT y el Módulo 5.

En fecha 31 de agosto se aporta otro documento elaborado por GEINSTAL en el que se indica que se han presentado y aprobado presupuestos para la corrección de defectos en BIE y extintores, se han realizado pruebas en todas las BIE del DERT y Módulo 5. SE indica que los extintores que se han reemplazado por GEINSTAL han mantenido las mismas características que el elemento a sustituir, que se han cambiado todos los equipos interiores de la BIE afectada por la incidencia, se ha colocado etiqueta con el año de fabricación de los equipos, se han reparado las deficiencias que afectaban a la BIE del búnquer principal de planta baja de talleres.

Se aporta ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA PCI NORMATIVA ANUAL DE CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS elaborado por la empresa SERVEIS PCI EXTINFISA S.L en agosto de 2020. En este documento se presentan las numerosas anomalías encontradas en la revisión. Se indica en el informe que: se ha procedido al mantenimiento preventivo obligatorio anual de los elementos de protección contraincendios y que se acompaña el certificado con informe detallado con las deficiencias detectadas **que deben ser subsanadas por la propiedad en el menor plazo posible.**

Por lo que respecta a las BIEs en lo relativo a la zona DERT se observa lo siguiente:

Ubicación	num de serie	Fabricante	Descripción	Incidencia
14 PL. E. BUNKER DERT	03352	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.11, 5.2.13
13 PL. 1 BUNKER DERT	03353	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
1 PLANTA TECNICA DERT	03351	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
2 PLANTA TECNICA DERT	03346	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
3 PLANTA TECNICA DERT	03351	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
4 PLANTA TECNICA DERT	03349	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
6 PL. 1 BUNKER C-D	03353	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
7 PL. 1 BUNKER C-D	03355	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
6 PL. B. BUNKER C-D	03357	IDE	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25/20MM	5.2.13
PL. B. BUNKER DERT	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.25
PL. 1 BUNKER DERT	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	
PL. 1 BUNKER C-D	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13
PL. 1 BUNKER C-D	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13
PL. B. BUNKER C-D	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13
PL. B. BUNKER C-D	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13
PL. 1 BUNKER A-B	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13
PL. 1 BUNKER A-B	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13, 5.2.33
PL. B. BUNKER A-B	S/N		MANGUERA RACOR SEMIRRIGIDA PARA BIE 25/20MM	5.2.13

5.2.11 - Nº serie: 003352 LA MANETA DE APERTURA ESTA ROTA

5.2.33 - Nº serie: S/N FALTA LA BOQUILLA-LANZA

5.2.25 - Nº serie: S/N LA MANGUERA PRESENTA MUCHO DESGASTE Y DEBE COMPROBARSE CON LA P.H. O SUSTITUIRSE

5.2.13 - EL CARTEL DE BIE NO CUMPLE NORMATIVA

En el Certificado final se indica lo siguiente: " *Se ha procedido al mantenimiento preventivo obligatorio anual de los elementos de protección contra incendios en el CPQC. Se acompaña este certificado con informe detallado con las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas por la propiedad en el menor plazo posible*"

Séptimo.- Instrucciones de uso de los equipos de intervención y evacuación:

HONEYWELL FENZY AERIS: Se indica en el manual que la guía está dirigida a personal experimentado, entrenado, familiarizado a llevar aparatos respiratorios. Disponer de esta guía no autoriza automáticamente a su poseedor para el uso de un aparato respiratorio; solo un entrenamiento adecuado permite el cumplimiento de la seguridad. Que está destinado a proteger las vías respiratorias del usuario contra los gases, polvo y aerosoles tóxicos o cuando la atmósfera está enrarecida en oxígeno (menos de un 17%). Que el FENZY AERIS es un aparato de tipo 2 conforme a EN137, destinado a la lucha contra el incendio. En las Instrucciones de utilización se indican:

Controles previos a toda utilización

- Leer completamente la guía de utilización del aparato respiratorio y la del aparato facial, y conservarlas.
- Comprobar que no hayan deterioros en el aparato.

Consignas relativas al usuario

- Haber leído las guías adecuadas en totalidad.
- Estar reconocido como apto para llevar el aparato respiratorio.
- Estar experimentado, entrenado y familiarizado en el uso de aparatos respiratorios.
- Haberse sometido a un entrenamiento regular y apropiado para las condiciones reales de utilización.
- Haber consultado las prescripciones oficiales vigentes en materia de seguridad relacionadas con el caso preciso implementado.

Consignas relativas al aparato

- Haberlo comprobado conforme a las recomendaciones prescritas por HONEYWELL.
- Ir acompañado de una ficha de control que mencione la fecha de la comprobación anterior.

Tabla de autonomía teórica según la botella y el trabajo realizado:

Botellas	Presión de carga	Volumen de aire	Autonomía según un trabajo		
			no intenso 20 l/min	regular 40 l/min	intenso 100 l/min
4 litros	300 barías	1.200 litros	60 min	30 min	12 min
6 litros	300 barías	1.800 litros	90 min	45 min	18 min
6.8 litros	300 barías	2.040 litros	100 min	50 min	20 min
9 litros	300 barías	2.700 litros	135 min	68 min	27 min
2 x 4 litros	200 barías	1.600 litros	80 min	40 min	16 min

En la práctica la autonomía real será levemente inferior

Las intervenciones de comprobación o de mantenimiento deben ser realizadas por técnicos habilitados por HONEYWELL RESPIRATORY PROTECTION FRANCE y disponer de un banco de control, de las

herramientas específicas y de las piezas de origen HONEYWELL RESPIRATORY PROTECTION FRANCE, así como de los procedimientos de mantenimiento

AIR GO MSA Equipo de protección respiratoria de aire comprimido – Equipo básico modular

Equipo ERA Básico BD96 MSA. Al usuario se le suministra aire respirable a partir de una(s) botella(s) de aire comprimido, a través de un reductor de presión, un regulador a demanda y un adaptador facial. La revisión general del reductor de presión debe llevarse a cabo exclusivamente por MSA o en un centro de asistencia autorizado. Los reductores de presión deben estar precintados. Si el precinto está roto o no existe dicho precinto, no se puede garantizar su adecuación para el uso indicado ni que su estado se corresponda con las condiciones de homologación.

AX15 AIRBOX Equipo de respiración para escape ante emergencias. Tiene una autonomía de 15 minutos. Se indica en sus instrucciones de uso: *El uso correcto del equipo se garantiza mediante el entrenamiento regular y el adecuado conocimiento del funcionamiento del mismo. El equipo de protección respiratoria AX-15 está indicado para trabajar en condiciones de contaminación, presencia de gases tóxicos, atmósferas peligrosas y con deficiencia de oxígeno. Especialmente en aquellos lugares y espacios donde se requiera una rápida evacuación. Este equipo no puede utilizarse en actuaciones de intervención directa en la lucha contra incendios ni en trabajos bajo el agua.*

Se aportan albaranes de mantenimiento de la empresa AIRBOX: los últimos antes del accidente son los siguientes:

29/04/2021: Servicio de recarga y control higromet. bot aire comp. Resp. Se. Norma UNE EN-12021 (3 uds) ,limpieza y desinfección equipo de escape (2uds), limpieza y desinfección equipo profesional (1ud). Dejamos en concepto de reposición 1 eq prof + 2 eq de escape, propiedad de Airbox:

05/05/2021 Recogemos dejado en concepto de reposición 1 equipo profesional+ 2 equipos de escape propiedad de AIRBOX. Se llevan 2 equipos de escape, 1 equipo de intervención, 3 botellas de aire comprimido respirable.

11/05/2021 Recogen 3 equipos de intervención, 3 equipos de escape, 6 botellas de aire comprimido y dejan en reposición 3 equipos profesionales y 3 equipos de escape.

Con posterioridad a la visita inspectora se registra un training de formación para uso de equipos de emergencia el 7 de junio de 2021 en sesión de 2 horas y turno de mañana y de tarde. Ninguno de los trabajadores entrevistados manifiesta haber participado en estas sesiones.

Respecto a los equipos de intervención y escape, se aporta un documento que no está firmado por nadie, en el que se indica que son aptos a fecha 29 de marzo de 2021

En cuanto a la dotación de estos equipos, por parte del Subdirector de Interior del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya se indica que los criterios de dotación de ERA y equipos de evacuación se realiza conjuntamente entre el Area de Régimen Interior Penitenciaria y el Centro Penitenciario.

Octavo.- En comparecencia se puso de manifiesto por los Delegados de PRL que se había abordado en 2016 la actualización de los Manuales de Autoprotección de los Centros Penitenciarios para que los técnicos de PRL con habilitación competencial según el Decreto 30/2015 tuvieran acceso a dichos

manuales y protocolos para actualizarlos y valorar si son aplicables con la dotación de plantilla porque se ha disminuido la plantilla en horario nocturno y se pide en el acta de 29 de septiembre de 2016 que se diseñen protocolos que tengan en cuenta las características de cada centro; que se modifiquen los protocolos teniendo en cuenta su aplicación en las franjas horarias de menor dotación de personal. También se solicita urgentemente disponer de equipos adecuados de respiración autónoma. Se indica que la formación es insuficiente en este ámbito, se indica que hay funcionarios que llevan más de 5 años trabajando y no han participado en ningún simulacro, se pide que se hagan más simulacros de incendios y que intervenga personal de todos los turnos, se pide una reunión específica para tratar estos temas.

CONCLUSIONES

En relación con el accidente ocurrido el 8 de mayo a las 10.45 horas en el DERT en el que resultaron afectados 4 trabajadores se han observado las siguientes deficiencias en materia preventiva:

- Equipo de extinción de incendios dañado que no pudo utilizarse para extinguir el incendio y que ya había fallado una semana antes en otro incendio declarado en el DERT.
- Equipo de intervención ERA que portaba el [REDACTED] no funcionó debidamente, según relata el funcionario, *cuando acudieron con el escudo para rescatar al interno notó que se quedaba sin aire y tuvo que quitarse la máscara porque se ahogaba.*
- Equipo Airbox de evacuación de 15 minutos máximo de autonomía que tampoco cumplió su función y el funcionario [REDACTED] también tuvo que retirarlo e inhaló humo

En relación con el segundo accidente ocurrido el 8 de mayo a las 13.20 horas en el DERT en el que resultó afectado otro funcionario se han observado las siguientes deficiencias en materia preventiva:

- Falta de ERAs para realizar la intervención en condiciones de seguridad puesto que habían sido utilizados en el incendio anterior.

A estas deficiencias materiales habría que añadir que de conformidad con la documental aportada y los testimonios recabados, los trabajadores adolecen de formación específica teórica y práctica en prevención de riesgos, medidas de emergencia y utilización de equipos de respiración autónoma y evacuación.

También se ha detectado que la última evaluación de riesgos existente data del año 2015 y que el Plan de Emergencias es del año 2002, cuando ni existía el actual DERT ni el MSOB, ni los Módulos 6,7 y 8.

En la visita, en la comparecencia, en las entrevistas realizadas y en el Acta del Comité de Seguridad y Salud se menciona además, en relación con los Planes de Autoprotección, que éstos no contemplan aquellos turnos en que la dotación de personal es inferior. Se comentó en la visita a la actuante que por las noches lo habitual es que sólo haya 2 funcionarios en el DERT y si ocurre un incendio uno de ellos tiene que permanecer en el búnquer central para controlar la apertura y cierre de puertas. La propia GAP establece que el Equipo de Primera Intervención debe estar formado mínimo por un binomio (2 personas) por lo que no se cumpliría lo que dice en la GAP. Además en los Módulos Residenciales sólo hay 1 funcionario, según explican, y aunque les llamen de apoyo no conocen el DERT.

Por lo que respecta a la Vigilancia de la Salud tal y como se reconoce desde el propio CPQC no se están realizando los reconocimientos porque el Médico del Servicio de Prevención está en excedencia.

La Inspección de Trabajo no es el órgano competente para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, que aborda entre otras: los requisitos para ser empresa instaladora o mantenedora de instalaciones de protección contra incendios, sino que es el Ministerio de Industria el encargado de iniciar en su caso procedimiento sancionador si se detectan incumplimientos a lo dispuesto en dicha norma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PRECEPTOS INFRINGIDOS

El artículo 15 de la Constitución Española reconoce el derecho a la vida e integridad física y moral del ciudadano, siendo reforzado por lo dispuesto en el artículo 43.1 de la propia norma constitucional dónde se explicita el derecho a la salud. Ambos artículos están relacionados con el artículo 40.2 de la misma norma constitucional en la que en el marco de los principios rectores de la política social y económica se establece que los poderes públicos velarán por la seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su art. 14 l) recoge el derecho del funcionario público a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

Desarrollando estos mandatos constitucionales, el legislador ha reconocido a los trabajadores el derecho a la integridad física, a una adecuada política de prevención de riesgos laborales y a una eficaz protección en materia de seguridad y salud y un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su Servicio, recogidos en el artículo 14 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95).

En el art. 3.3 de la Ley 31/1995 se indica que *"En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos"*

En el artículo 20 de dicha norma (Ley 31/1995) se establece: *El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.*

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Ley 4/1997 de 20 de mayo de Protección Civil de Cataluña, en su art. 7.1 señala: *"Artículo 7 Obligación de autoprotección. 1. Las personas, las empresas y, en general, las entidades y los organismos que realizan actividades que pueden general situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como los centros e instalaciones, públicos y privados, que pueden resultar afectados de forma especialmente grave por situaciones de este carácter, están obligados a la adopción de medidas de autoprotección y a mantener los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a situaciones de riesgo y emergencia."*

Artículo 19 Los planes de autoprotección "1. Los planes de autoprotección prevén, para determinados centros, empresas e instalaciones, las emergencias que pueden producirse como consecuencia on su propia actividad y las medidas de respuesta ante situaciones de riesgo, catástrofes y calamidades públicas que puedan afectarles. 2. Las personas físicas y jurídicas y los responsables de los centros e instalaciones indicados en el artículo 7 están obligados a adoptar y mantener planes de autoprotección; en los términos fijados por reglamento. Estos planes de autoprotección deben establecer, junto a los

riesgos generados por su propia actividad, la relación de coordinación con planes territoriales, especiales y específicos que les afecten.”

Los arts 18 y 19 de la Ley 31/1995 establecen: “18.1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
- b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.”

Artículo 19. Formación de los trabajadores.

“1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.”

Y respecto al derecho a la Vigilancia de la Salud, el Artículo 22. De la Ley 31/1995 establece:

“1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.”

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece en su art. 3 las obligaciones del empresario, en su art 4 “ 2. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores” y en su ANEXO I las Condiciones de Seguridad de los lugares de trabajo, haciendo mención a:

“ 11. Condiciones de protección contra incendios.

1.º Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.

2.º Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.

3.º Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera.”

PROPUESTA DE REQUERIMIENTO

En base a todo lo expuesto y continuación y en uso de las facultades previstas en el artículo 22.2 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el artículo 45 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Decreto 193/2007, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña (DOGC del 06/09/2007) se formula esta

PROPUESTA DE REQUERIMIENTO

- 1) Garantice en todo momento que la totalidad de equipos de extinción de incendios y de intervención y evacuación se encuentran en perfectas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable y en los manuales de instrucciones facilitados por los fabricantes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts 14 y 20 de la Ley 31/1995 y 3,4 y Anexo I del Real Decreto 486/1997.
Plazo de cumplimiento: inmediato y permanente
- 2) Garantice en todo momento la dotación de un número suficiente de equipos (de extinción de incendios, intervención, evacuación, etc) para poder hacer frente a más de una situación de emergencia tal y como ha sucedido en estos accidentes. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts 14 y 20 de la Ley 31/1995 y 3,4 y Anexo I del Real Decreto 486/1997
Plazo de cumplimiento: inmediato y permanente
- 3) Actualice la Evaluación de Riesgos de conformidad con lo dispuesto en los arts. 14 y 16 de la Ley 31/1995.
Plazo de cumplimiento: 3 meses
- 4) Establezca las medidas de emergencia, determinando los posibles escenarios que pueden dar origen a una situación de emergencia y estableciendo para cada situación las medidas encaminadas a la eliminación, minimización o control del riesgo en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de trabajadores. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts 14 y 20 de la Ley 31/1995 y 3,4 y Anexo I del Real Decreto 486/1997
Plazo de cumplimiento: un mes
- 5) Garantice en todo momento el cumplimiento de los protocolos existentes para hacer frente a las situaciones de emergencia tanto en lo que respecta a actuaciones, medios y dotación de personal y que éstos pueden cumplirse en todos los turnos de Servicio. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts 14 y 20 de la Ley 31/1995 y 3,4 y Anexo I del Real Decreto 486/1997
Plazo de cumplimiento: inmediato y permanente
- 6) Garantice que los funcionarios reciben toda la información necesaria en relación con los riesgos para su Seguridad y salud, medidas y actividades de protección y prevención y medidas de emergencia. . Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art 18 de la Ley 31/1995

Plazo de cumplimiento: un mes

- 7) Garantice que los funcionarios reciben una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, adaptada a sus puestos y teniendo en cuenta las situaciones de emergencia que pueden tener que afrontar. Esta formación también debe garantizar que aquellos trabajadores que tengan que utilizar equipos de intervención y/o evacuación estén perfectamente entrenados y capacitados para hacerlo en condiciones de Seguridad. La formación debe ser impartida por personal debidamente cualificado. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 31/1995

Plazo de cumplimiento: dos semanas. La formación deberá mantenerse actualizada en todo momento

- 8) Proceda a garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 31/1995

Plazo de cumplimiento: dos meses

La persona responsable de la unidad administrativa y los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, las personas representantes del personal podrán formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento ante la autoridad laboral correspondiente, la cual, a la vista de las alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre las medidas a adoptar y el plazo para llevarlas a cabo. Este requerimiento definitivo se comunicará a la persona responsable de la unidad administrativa inspeccionada, a la unidad directiva de que dependa y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal.

Transcurrido el plazo para formular alegaciones sin que se hayan hecho, la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente el carácter de requerimiento definitivo, sin necesidad de nueva comunicación, y la persona responsable de la unidad administrativa deberá llevar a cabo los trámites necesarios para darle cumplimiento en el plazo previsto en el requerimiento. Una vez corregidas las deficiencias se comunicará por la unidad administrativa requerida a la autoridad laboral y a los delegados y delegadas de prevención o, en su ausencia, a las personas representantes del personal. (art. 5 Decreto 193/2007, ya mencionado).

La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social