

A la Atención del Sr.
Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Calle Aragón 332.
08009 Barcelona.

En fecha 25 de enero, el Coordinador de Acaip y yo mismo como responsable de Prevención del Sindicato Acaip, realizamos una visita al CP Dones Barcelona.

En dicha visita, detectamos dos zonas del Centro donde existen techados de Uralita, uno en el patio -cobijando la ventana del economato- y otro en el túnel de paso del módulo de preventivas al de enfermería.

La uralita o fibrocemento puede contener amianto, lo cual ha suscitado una duda significativa a nuestro Sindicato. **Al ser la uralita con amianto el material más usado en las construcciones de España hasta 2002, -año de su prohibición- cualquier tejado en el que se instalaran las cubiertas de uralita con anterioridad a esa fecha contendrían fibras de amianto.**

Siendo la fecha de construcción del CP Dones anterior a 2002, suponemos que dichas uralitas fueron construidas con cemento y fibras de amianto (entre un 10% y un 30%) que son las causantes, al inhalarlas, de graves consecuencias para la salud.

Por todo ello, **solicitamos:**

- Que se realice una comprobación de las Uralitas mencionadas, y cualquier otra que se encuentre en el centro, según la normativa **NTP 633: Detección de amianto en edificios (II): identificación y metodología de análisis.**
- Que la revisión sea realizada por profesionales, inscritos en el R.E.R.A (Registro de Empresas para trabajos con amianto).
- Que se utilicen mínimo dos métodos de análisis de la Uralita diferentes para que no se produzca un falso negativo.
- Que los resultados de los análisis y sus conclusiones, así como las medidas a adoptar en caso de resultados positivos, se trasladen al Comité de Seguridad y Salud y a la plantilla del CP Dones a la mayor brevedad posible.

Atentamente,
Juan Carlos S.
Responsable PRL de Acaip.
Barcelona, 4 de enero de 2020